

**Příloha č.1 Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod  
Provozní řád domovní čerpací stanice AQK.****(JK AQ SPOL**

... odbornost - kvalita ■ spolehlivost

provozovna Roudnice nad Labem  
413 01 Roudnice n/L, Hochmanova-Chelčického 1037  
tel./fax: +420 416 831304  
tel./fax:+420416 831345  
tel./fax:+420 416 831346  
centrála: info@aqspol.cz  
obchodně technické-oddělení: obchod@aqspol.cz  
zásobování/nákup: nakup@aqspol.cz  
www.aqspol.cz

provozovna Praha  
180 00 Praha 8, Votčáfova 12/109  
tel./fax: +420 274 818 343  
tel./fax: +420 274 811363  
prodejna: prodejna@aqspol.cz

provozovna Litoměřice  
412 14 Litoměřice, Na Kocandě 18  
tel./fax: +420 416 737 069

**Soupis nežádoucích přímísenin v odpadních vodách - zejména pro použití ponorných kalových čerpadel AQK-04N, AQK- 06/400**

1. Abrázivní přímíseniny - písek, kamínky, hlína nad 50 g/m<sup>3</sup>, apod.
2. Vlákenné přímíseniny - hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky, textilie, apod.
3. Pevné předměty - větší kusy dřeva, kameny apod.
4. Agresivní látky - kyseliny, louhy, rozpouštědla, agresivní chemikálie apod.
5. Tuky a oleje z fritovacích hrnců a jiných velkoobjemových zařízení na přípravu pokrmů .

**Soupis ostatních přímísenin, které mohou být v odpadních vodách (viz ČSN ) obsaženy:**

1. Biologické odpadní kaly
2. Rostlinné nebo živočišné tuky (běžné při provozu domácnosti)
3. Odpad ze zpracování zeleniny a ovoce
4. Odpad z mytí nádobí (i z myčky nádobí)
5. Odpadní voda s obsah písku menší než 50 g/m<sup>3</sup>
6. Odpadní voda z pračky

**Možné závady čerpadel AQK****Závady, které budou opraveny v rámci záruky:**

1. Průnik vody do elektromotoru - pouze v případě, že ponor čerpadla nebyl větší než 5m pod hladinou
2. poškození vinutí elektromotoru v důsledku výrobní vady - tzv. mezizávitový zkrat
3. poškození vinutí elektromotoru, pokud byl elektromotor prokazatelně správně jištěn (proti výpadku fáze, přetížení, zkratu) použit RSK 1 nebo ekvivalentní rozvaděč.
4. Poškození plovákového spínače (ne mechanické ) .

**Závady, které nebudou opraveny v rámci záruky:**

1. Poškození vinutí elektromotoru v důsledku nedostatečného jištění elektromotoru
2. Poškození vinutí elektromotoru v důsledku porušení přívodního kabelu
3. Průnik vody do elektromotoru, pokud čerpadlo pracovalo v hloubce větší než 5m pod hladinou
4. Zaseknutí rotoru čerpadla vlivem přítomnosti nežádoucích přímísenin v čerpané kapalině
5. Abrázivní poškození pryžového statoru čerpadla vlivem přítomnosti nežádoucích přímísenin v čerpané kapalině
6. Tepelné poškození pryžového statoru čerpadla způsobené chodem nasucho.
7. Obecné poškození čerpadla vlivem přítomnosti nežádoucích přímísenin v čerpané kapalině
8. Neodborná instalace - použití nesprávných komponentů v systému TK
9. Neoprávněný zásah do systému technologie AQ-TK
10. Nadměrné množství tuků usazených v jímce TK

**Kontrola čerpací stanice:**

Četnost kontrol čerpací stanice si stanoví majitel (provozovatel), dané čerpací stanice - dané na závislosti množství připojených uživatelů a dle charakteristiky napojeného objektu (rodinný dům, restaurace, hotel, bytový dům,...)

**Každé tři roky, provádět revizi zařízení!**